



# CHAVE DE NÍVEL CONDUTIVA CNC 1150 / CNC-R 1150





# ATENÇÃO!

LEIA TODAS AS RECOMENDAÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO, EVITANDO ASSIM, O MANUSEIO INCORRETO, FALHA DO EQUIPAMENTO E ATÉ MESMO LESÕES PESSOAIS.

# Índice



Introdução	4
Dimensional	5
Conexões elétrica	9
Diagrama de acionamento	13
Instalação	14
Calibração	16
Características técnicas	17
Código de pedido	21
Solução de problemas	24
Condição geral	25

## Introdução



#### CHAVE DE NÍVEL CONDUTIVA - CNC 1150 / CNC-R 1150

As chaves de nível condutiva da série CNC foram projetadas para controlar nível diferencial ou pontual de líquidos condutivos. Possui eletrônica incorporada no cabeçote na versão CNC 1150 ou na versão remota CNC-R1150 em conjunto com os relés de nível.

Pode ser fabricada em haste rígida (até 6m) com opção de revestimento em fluoropolímeros Halar® ECTFE ou cabo para comprimentos maiores.

Suporta pressão de processo de - 1 a 10 kgf/cm² e temperaturas de -20 a 100°C para o modelo padrão ou temperatura de até 200°C para versão customizada.



# Principais características

- Fácil instalação
- Sem partes móveis
- Detecção precisa de nível
- Melhor custo benefício







Modelo C3 - Alumínio

Modelo C4 - Aço inox 304

Modelo C5 - UHMW






# NOTA: Dimensões em mm (Polegadas)




# **COMPRIMENTO DE INSERÇÃO**


Padrão



Estendido (haste em aço inox 316)





Estendido (cabo em PVC ou silicone)






## **CONEXÃO AO PROCESSO**












RELÉ DE NÍVEL DIFERENCIAL MODELO RND 1150






RELÉ DE NÍVEL INDEPENDENTE MODELO RNI 1150




#### **MODELO CNC 1150**



Recomenda-se o uso de cabos tipo par trançado com blindagem e bitola ≥ 0,5mm². Nunca passe a fiação de sinal por caminhos que contêm comutadores elétricos e/ou cabos de potência. www.instrumation.com.br



#### **MODELO CNC-R 1150**





## **RELÉ RND 1150**

A1 - Alimentação (+) ou (~)

A2 - Alimentação ( - ) ou (~)

PE - Proteção (terra)

NF - Contato fechado

C - Contato comum


NA - Contato aberto

N1 - Nível mínimo


N2 - Nível máximo

REF - Referência

#### **Controle diferencial**



### **Controle pontual**



TANQUE METÁLICO

Recomenda-se o uso de cabos tipo par trançado com blindagem e bitola ≥ 0,5mm². Nunca passe a fiação de sinal por caminhos que contêm comutadores elétricos e/ou cabos de potência. www.instrumation.com.br




## **RELÉ RNI 1150**

A1 - Alimentação (+) ou (~) NF - Contato fechado N1 - Nível A2 - Alimentação (-) ou (~) C - Contato comum N2 - Nível

PE - Proteção ( terra ) NA - Contato aberto REF - Referência

#### **Controle independente**



TANQUE METÁLICO

Recomenda-se o uso de cabos tipo par trançado com blindagem e bitola ≥ 0,5mm². Nunca passe a fiação de sinal por caminhos que contêm comutadores elétricos e/ou cabos de potência. www.instrumation.com.br

# Diagrama de acionamento




	Estado do Nível	Contato	Estado LED
detecção nível minímo	Baixo	NA C NF	OFF
detecção	Alto	NA C NF	ON

	Estado do Nível	Contato	Estado LED
detecção nível maxímo	Baixo	NA C NF	OFF
detecção	Alto	NA C NF	ON

## Instalação




- 1 Verificar se o local de instalação da chave condutiva está afastado da entrada de produto, conforme figura 1.
- 2 Ao instalar a chave no topo do tanque é necessário uma distância mínima de 250 mm da parede do tanque ou qualquer outro objeto, conforme figura 1.
- 3 No caso de instalação lateral, certifique que a haste sensora da chave condutiva esteja afastada da parede interna do tanque para que não ocorra acúmulo de produto interferindo no funcionamento, conforme figuras 2 e 3.



# Instalação



- 4 Em processo onde ocorra agitação, não recomendamos a utilização de chave fabricada em cabo, pois acarretará em leitura intermitente e possíveis danos ao equipamento.
- 5 Para a chave fabricada com cabo, a instalação deve ser feita apenas no topo do tanque.
- 6 No caso de processo onde exista turbulência ou vórtices, recomendamos o uso da chave confeccionada em haste rígida de aço inox, conforme figura 4.



# Calibração



1- Gire ambos os trimpot's SENS e DELAY totalmente no sentido anti-horário, conforme figura 1.





Figura 1

2 - Com o tanque cheio de produto, gire o trimpot SENS no sentido horário até o LED vermelho (L2) acender. Se o LED (L2) não acender, considere a posição final (10) da escala, conforme figura 2.





Figura 2



#### **MODELO CNC 1150**

Pressão de Operação: -1... +10 kgf/cm<sup>2</sup>

Temp. de Operação: -20... +100°C.

Alimentação: 24 Vcc ± 10%.

85...260Vca/Vcc - 60Hz

Saída: 01 SPDT - 5A/240 Vca.

Consumo: 2 VA.

Ajuste sensibilidade: Potenciômetro interno.

Delay: 1 a 5 seg.

Material do involucro: Alumínio.

Grau de proteção: IP 66 (NEMA 4).

Conexão elétrica M12, Prensa Cabo 1/2" BSP.

Conexão ao processo: Aço inox 316.

Material do sensor: Aço inox 316.



#### **MODELO CNC-R 1150**

Pressão de Operação: -1... +10 kgf/cm<sup>2</sup>

Temp. de Operação: -20... +100°C.

Material do involucro: Alumínio.

Grau de proteção: IP 66 (NEMA 4).

Conexão elétrica M12, Prensa Cabo 1/2" BSP.

Conexão ao processo: Aço inox 316.

Material do sensor: Aço inox 316.



## **MODELO RELÉ RND 1150**

Alimentação: 24 Vcc ± 10%.

85 a 265 Vca/ Vcc

Saída: 01 SPDT - (5A/240 Vca)

Consumo: 3 VA.

Sensibilidade: Mín. 20 µS/cm.

Delay: 1a 5 seg.

Material do involucro: ABS.

Cor: Cinza Claro

Grau de proteção: IP 40

Fixação: Trilho DIN 35mm



# **MODELO RELÉ RNI 1150**

Alimentação: 24 Vcc ± 10%.

85 a 265 Vca/ Vcc

Saída: 2 SPDT - (5A/240 Vca)

Consumo: 3 VA.

Sensibilidade: Mín. 20 µS/cm.

Delay: 1a 5 seg.

Material do involucro: ABS.

Cor: Cinza Claro


Grau de proteção: IP 40

Fixação: Trilho DIN 35mm

# Código de pedido

## **MODELO CNC 1150**






# Código de pedido

### **MODELO CNC-R 1150**







# Código de pedido



# **RELÉ RND 1150**



# **RELÉ RNI 1150**



# Solução de problemas



Problema	Diagnóstico	Solução
Chave não funciona	LED (L1) apagado	Verificar tensão de alimentação
Relé não atua	LED (L2) não acende	Verificar a calibração
A chave liga ou desliga	Interferência eletromagnetica no circuito eletrônico	Utilizar cabo de alimentação com shield.
Relé atuado direto	Defeito na eletrônica de controle	Enviar para análise na Instrumation

## Condição geral



A Instrumation se reserva no direito de fazer qualquer alteração ou mudança necessária para melhorar seus produtos e/ou corrigir defeitos sem aviso prévio.

### Transporte e entrega

A partir do ato de expedição da mercadoria, é de inteira responsabilidade do cliente o transporte do produto até o destino, arcando ele com os custos de frete e outros recursos de transporte e/ou seguro.

#### **Garantia**

A Instrumation oferece garantia de seus produtos contra defeitos de fabricação, por um período de 18 meses a contar da data de expedição.

## Condição geral



#### Retorno de material

A Instrumation não se responsabiliza por mercadorias devolvidas sem prévia comunicação do fato e autorização. Na emissão de créditos para essas remessas, a Instrumation se reserva no direito de cobrar uma taxa para reposição de estoque dependendo da possibilidade de se recondicionar e revender os equipamentos devolvidos.

#### **Advertência**

A instrumation se reserva no direito de corrigir todas e qualquer tipografia ou erros escritos de especificações desse manual.

# Anotação





www.instrumation.com.br vendas@instrumation.com.br Fone:+55 11 3459-3481

© 2019 INSTRUMATION, todos os diretos reservados.

Específicações e informações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.